

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE **PREVIO** POSTERIOR DEPARTAMENTO: Zacapa MUNICIPIO: Río Hondo NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial Rural Mixta Santa Rosalía Mármol. Aldea Santa Rosalía Mármol. ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 19-03-0001-43 FECHA: 20 de junio 2024 ESTABLECIMIENTO: Sustitución de unas laminas detereoradas, cambio de ventanas pvc Mantenimiento de bálcoles, en el piso de cemento colocación de piso sserámico en el aula, se colocará piso seraámico en la cocina porque es torta de cemento, todo con su material. Se mandará a hacer una ventana en la bodega de la cocina para tener Se levantará muro perimetral alrededor de la escuela, debido a que ventilación incluyendo ventana pvc, balcon, repello en muros de ingresan personas ajenas a las instalaciones a robar por tener muy bajo el tapial. contención, se repellara una pared en un aula de primara por filtración.

PADRES DE Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales à actualizar el pumero de hojas.

Sustitución completa de la estufa para poder tener alimentación servida

para los alumnos.

SANTA ROSALÍA Karina Agustin Kama Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público

22.3. Aplicación de repelllo de número de contención aula.