


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0005-46	FECHA:	Martes, 28 de Mayo del 2024




FOTOGRAFIA: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EN MODULO DE COMPUTACION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL EN MODULO DE COCINA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE VENTANAS DE PVC, SUSTITUCION DE LAMINA EN MODULO DE DIRECCION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EN MODULO DE DIRECCION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EN MODULO DE COMPUTACION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA EN MODULO DE COMPUTACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

