


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevo Sunzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1903-0016-45	FECHA:	29 de Mayo del 2024




FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN MODULO DE AULAS




FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE COMPUTACION




FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE COMPUTACION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE SALON DE MAESTROS




FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE SALON DE MAESTROS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE COMPUTACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevo Sunzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1903-0016-45	FECHA:	29 de Mayo del 2024




FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE COMPUTACION Y SALON DE MAESTROS.




FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO EN MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN, SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO EN MODULO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO EN MODULO DE DIRECCION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO EN MODULO DE DIRECCION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION SISTEMA ELECTRICO EN MODULO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

