

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Ceibita, Río Hondo, Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceibita, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1088-42	FECHA:	18/07/2024



Pintura en muros exteriores e interiores.



Cuneta tipo badén en acceso principal.



Mantenimiento de estructura y sustitución de chapa a puertas de metal con chapas de primera calidad, 3 puertas.



Ampliación de techo, fabricación de alero con estructura metálica.



Suministro, reparación y colocación de piso cerámico Mate.




Reparación de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Ceibita, Río Hondo, Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceibita, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1088-42	FECHA:	18/07/2024



Sustitución, suministro e instalación de pila de concreto.



Reparación de ventanas en general.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público