

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LIMA ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0339-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 7: Sustrucción de sanitarios con sus accesorios




Foto 8: Sustrucción de sanitarios con sus accesorios



Foto 9: Reparación de pila de concreto de piso líquido por pila de piso de azulejo (Reparación de estructura, picado, cambio de valvula y colocación de azulejo)



Foto 10: Sustrucción de estructura metálica y vidrios dañados por ventanas corredizas de tubo pvc



Foto 11: Sustrucción de estructura metálica y vidrios dañados por ventanas corredizas de tubo pvc



Foto 12: Sustrucción de estructura metálica y vidrios dañados por ventanas corredizas de tubo pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

*Yoselin Cabrera*  
Firma y sello del Presidente de la ORE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LIMA ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0339-43	FECHA:	22/07/2024




Foto1: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 2: Sustitución de banqueta por daños en la base




Foto 3: Sustitución de bajada de agua pluvial de tubo PVC de 3"



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial de tubo PVC de 3"



Foto 5: Sustitución de banqueta por daños en la base




Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yoselin Cabrera  
Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LIMA ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0339-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 13: Sustitución de piso liquido de cemento por piso ceramico



Foto 14: Sustitución de piso liquido de cemento por piso ceramico



Foto 15: Mantenimiento a muro perimetral de block



Foto 16: Mantenimiento a muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Yoselin Cabrera*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

