

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LOTIFICACIÓN LA MÁQUINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LA MÁQUINA, TECULUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0199-42	FECHA:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2,024



Foto 1: REPARACION DE PUERTAS DE METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE BARANDAS




Foto 3: SUSTITUCION DE TAPIAL PREFABRICADO A BLOCK



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: REPARACION DE PORTON METALICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

Comité Educativo de la O.P.F.
Lotificación La Máquina
Teculután, Zacapa

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LOTIFICACIÓN LA MÁQUINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LA MÁQUINA, TECULUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0199-42	FECHA:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2,024



Foto 7: AMPLIACION DE TECHO CON LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 8: SUSTITUCION DE TAPIAL PREFABRICADO A BLOCK






Foto 9: SUSTITUCION DE TAPIAL PREFABRICADO A BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo Educativo de E.O.D.P.
Lotificación La Máquina
Teculután, Zacapa


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


DIRECCION