

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0205-43	FECHA:	31/05/2024



1.1 Sustitución de láminas por lámina troquelada de aluzinc



1.2 Sustitución de piso por piso cerámico




1.3 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



1.4 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Aula No. 1 en la cual se cambiará estructura metálica y láminas. (Techo completo)



Aula No. 2 y 3 Se dará mantenimiento en ambas aulas a estructura metálica así como sustitución de láminas, se sustituirá el piso por piso cerámico en ambas aulas y el respectivo corredor de dicho módulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

