



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | USUMATLÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PUEBLO NUEVO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-06-0010-45 | FECHA: | 24/05/2024 |



FOTO 1: RAMPA DE ACCESO



FOTO 2: INSTALACION PISO CERAMICO EN MODULO 2



FOTO 3: COLOCACIÓN DE VENTANA PVC



FOTO 4: REPARACIÓN DE AREA DE PILA (MURO DE CONCRETO)



FOTO 5: FUNDICION PISO CONCRETO EN MODULO 2



FOTO 6: REPARACIÓN DE GRADAS DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa María

Firma y sello del Presidente de la OPE



J. María de M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | USUMATLÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PUEBLO NUEVO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-06-0010-45 | FECHA: | 24/05/2024 |



FOTO 1: RAMPA DE ACCESO



FOTO 2: INSTALACION PISO CERAMICO EN MODULO 2



FOTO 3: COLOCACIÓN DE VENTANA PVC



FOTO 4: REPARACIÓN DE AREA DE PILA (MURO DE CONCRETO)



FOTO 5: FUNDICION PISO CONCRETO EN MODULO 2



FOTO 6: REPARACIÓN DE GRADAS DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosamaria OOPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



Edmundo Nee

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | USUMATLÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PUEBLO NUEVO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-06-0010-45 | FECHA: | 24/05/2024 |



FOTO 1: RAMPA DE ACCESO



FOTO 2: INSTALACION PISO CERAMICO EN MODULO 2



FOTO 3: COLOCACIÓN DE VENTANA PVC



FOTO 4: REPARACIÓN DE AREA DE PILA (MURO DE CONCRETO)



FOTO 5: FUNDICION PISO CONCRETO EN MODULO 2



FOTO 6: REPARACIÓN DE GRADAS DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa María

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | USUMATLÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PUEBLO NUEVO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-06-0010-45 | FECHA: | 24/05/2024 |



FOTO 1: RANPA DE ACCESO



FOTO 2: INSTALACION PISO CERAMICO EN MODULO 2



FOTO 3: COLOCACIÓN DE VENTANA PVC



FOTO 4: REPARACIÓN DE AREA DE PILA (MURO DE CONCRETO)



FOTO 5: FUNDICION PISO CONCRETO EN MODULO 2



FOTO 6: REPARACIÓN DE GRADAS DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa María
Firma y sello del Presidente de la OPF



Edando Neer
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | USUMATLÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PUEBLO NUEVO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-06-0010-45 | FECHA: | 24/05/2024 |



FOTO 7: INSTALACION PISO CERAMICO EN MODULO 2 LUEGO DE SER INSTALADA LA TORTA DE CONCRETO



FOTO 8: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO



FOTO 9: SUSTITUCION DE ACCESORIOS EN LAVAMANOS



FOTO 10: SUSTITUCION E INSTALACION DE MINGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa María López

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

