


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MAGUEY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MAGUEY, USUMATLÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0754-43	FECHA:	11/10/2024




Módulo Aula 1: 1.1 instalación de piso cerámico, 1.2 Sustitución de ventiladores, 1.3 sustitución de puerta




Módulo Aula 2: 2.1 Instalación de piso cerámico, 2.2 Sustitución de ventiladores, 2.3 Sustitución de puerta



Módulo Aula 3: 3.1 Instalación de piso cerámico, 3.2 Sustitución de ventiladores, 3.3 Sustitución de puerta, 3.4 Reparación de repello de una pared, 3.5 Pintura de paredes



Módulo Aula 4: 4.1 Instalación de piso cerámico, 4.2 Sustitución de puerta



Módulo Baños: Sustitución de puertas



Área de corredor: Instalación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MAGUEY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MAGUEY, USUMATLÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0754-43	FECHA:	11/10/2024



Muro Perimetral: 7.1 Reparación de repello más cernido. 7.2 Pintura (raspado y pintura)



Módulo Cocina: 8.1 Colocación de azulejo en desayunoador, 8.2 Sustitución de balcón por ventana de metal, 8.3 Sustitución de puerta




Área de Patio: 9.1 Sustitución de mesas de llatanta por mesas de concreto, 9.2 Sustitución de sillas de llatanta por bancas de concreto



Sistema Electrico: Sustitución de sistema de poder y fuerza para ventiladores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

