

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	USUMATLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-1057-45	FECHA:	28/05/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZIN CAL. 28



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZIN CAL. 28 *26*



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZIN CAL. 28



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN TODO EL ESTABLECIMIENTO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN TODO EL ESTABLECIMIENTO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN TODO EL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPFPF.

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público