

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL ROSARIO, CABAÑAS.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0724-45	FECHA:	30/05/2024



Foto1: ESTRUCTURA DE MADERA QUE NECESITA CAMBIO Y REPARACION DE MURO



FOTO 2: INODORO QUE NECESITA CAMBIO



Foto 3: BAÑOS QUE SERAN INTERVENIDOS EN EL REMOZAMIENTO, EN LA COLOCACION DE AZULEJO, REPELLO Y CERNIDO, CAMBIO DE DEPOSITO DE AGUA Y DEMAS RENGONES INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO



FOTO 4: VENTANAS DAÑADAS QUE SERAN CAMBIADAS




FOTO 5: MURO QUE NECESITA SER SUSTITUIDO YA QUE SE ENCUENTRA CON DAÑOS Y ESTA PROPENSO A DERRUMBARSE.. ESTE MURO COMO SE VE MUESTRA YA UN VENCIMIENTO LO QUE PROVOCA UN DESNIVEL VERTIVAL.



FOTO 6: MURO QUE NECESITA SER SUSTITUIDO YA QUE SE ENCUENTRA CON DAÑOS Y ESTA PROPENSO A DERRUMBARSE..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Edna Amparo Linares Marroquin*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL ROSARIO, CABAÑAS.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0724-45	FECHA:	30/05/2024



FOTO 7: MURO QUE NESECITA SER SUSTITUIDO. ✓




FOTO 8: DAÑAS EN MURO QUE NECESITA SER SUSTITUIDO ✓




Foto 9: PISO DE CEMENTO EN CANCHA QUE NECESITA REPOSICION, (DEMOLICION DE 15 CM DE PLANCHAS EXISTENTES) ✓



Foto 10: PISO DE CEMENTO EN CANCHA QUE NECESITA REPOSICION, (DEMOLICION DE 15 CM DE PLANCHAS EXISTENTES) ✓




Foto 11: PISO DE CEMENTO EN CANCHA QUE NECESITA REPOSICION, (DEMOLICION DE 15 CM DE PLANCHAS EXISTENTES) ✓



Foto 13: PISO DE CEMENTO EN CANCHA QUE NECESITA REPOSICION, (DEMOLICION DE 15 CM DE PLANCHAS EXISTENTES, PREPERACION DEL AREA DONDE SE VA A FUNDIR NUEVAMENTE LA PLANCHA DE CONCRETO) ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Edna Amparo Linarez Marroquin*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL ROSARIO, CABAÑAS.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0724-45	FECHA:	30/05/2024



FOTO 14: PARED DONDE SE INSTALARAN TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES






FOTO 15: EN LA NUEVA ESTRUCTURA SE INSTALARAN CABLEADO, PLAFONERAS Y BOMBILLAS



FOTO 16: MURO QUE REQUIERE CERNIDO



FOTO 17: LAVAMANOS QUE REQUIERE SUSTITUCION



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Edna Amparo Linares Marroquin*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

