

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOMA LA LUCA ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1204-43	FECHA:	7/10/2024



Foto1: Reparación de 2 Aulas, Cocina y Corredor con Piso Ceramico. (AULA)



Foto 2: Reparación de 2 Aulas, Cocina y Corredor con Piso Ceramico. (AULA)



Foto 3: Reparación de 2 Aulas, Cocina y Corredor con Piso Ceramico. (COCINA). Y sustitución de Plancha de 3 Hornillas y Ductos de Chimenea de lamina de zinc.




Foto 4: Reparación de 2 Aulas, Cocina y Corredor con Piso Ceramico. (CORREDOR)



Foto 5: Reparación de Sistema de tratamiento septico existente en mal estado.



Foto 6: Reparación de Sistema de tratamiento septico existente en mal estado. Descarga hacia el pozo de absorción reparado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Miriam Leticia Segura <i>Castro</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>Castro</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

