

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los Sánchez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Sánchez, aldea Taguayn'í
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0020-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitución de ventanas por ventana de PVC



Foto 2: Sustitución de ventanas por ventana de PVC



Foto 3: Colocación de piso cerámico aula 1



Foto 4: Colocación de piso cerámico aula 2



Foto 5: Cambio de plafómeras y de lámparas

plafómeras



Foto 6: Cambio de malla en cerco perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ermiinda G. Gómez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

