

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PESHJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0023-45	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustitución de balcones de metal.



Foto 3: Mantenimiento de estructura de soporte de metal.



Mantenimiento de puertas (lijado y pintado)




Foto 5: Intalacion de agua potable pileta, chorro, valvula tuberia.



Foto 6: Mantenimiento de puestas de baños (lijado y pintado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Telesecundaria Aldea Peshja, Unión, Zacapa
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PESHJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0023-45	FECHA:	28/05/2024



Foto 7 Sustitución de balcones de la cocina.




Foto 8 Mantenimiento de estufa rural (planca, chimenea, ladrillo tayuyo).



Foto 9: Mantenimiento de puerta de metal (lijado y pintado)





Foto 10: Sustitucion de capote de lamina, para lamina troquelada.



Foto: 11 Sustitucion de inodoros.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---