

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PESHJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0023-45	FECHA:	12 de agosto de 2024.



Foto7: Sustitución de balcones de la cocina



Foto 8: Mantenimiento de estufa rural (plancha, chimenea, ladrillo tayuyo).




Foto 9: Mantenimiento de puertas de metal (lijado y pintado).




Foto 10: Sustitución de capote de lámina, por lámina troquelada.



Foto 11: Sustitución de inodoro.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PESHJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0023-45	FECHA:	12 de agosto de 2024.



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustitución balcones por balcones de metal.



Foto 3: Mantenimiento de estructura de soporte de metal.



Foto 4: Mantenimiento de puertas (se lijara y pintara).




Foto 5: Instalación de agua potable piletta, chorro, valvula, tubería.





Foto 6: Mejoramiento de puertas de baños (lijado y pintado).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

