

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserío Los Castillo y Los Suchite	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Castillo y Los Suchite Oratorio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0046-42	FECHA:	25/05/2024



Foto 1: Sustitución de puerta de aula



Mantenimiento de estructura metálica



Sustitución de Ventanas



Cambio de lámina por lámina troquelada Alucin calibre 26




Instalación de puerta



Fotos 6: Instalación de canal de metal y bajada de agua pluvial, sustitución de pintura general, instalación de barandal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserío Los Castillo y Los Suchite	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Castillo y Los Suchite Oratorio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0046-42	FECHA:	14/09/2024



Foto 1: Sustitución de puerta de aula



foto 2: Sustitución de lámina por lamina troquelada alucin calibre 26.




Cambio de lámina por lámina



Foto 4: Sustitución de Ventanas tipo percianas por ventanas CPVC corredizas



Pintura General



cambio de puerta de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

