Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 09 0265 43	FECHA:	22/08/2025

Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada, sustitucioon de estructura de madera por metal, cambio de piso de madera por terraza de concreto

Foto 2: instalacion de tubo metalico y bajadas de agua pluvial.

Foto 3: instalacion de regillas de barrila de 1/2 sobre canal de concreto



Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores

Foto 5: sustitucion de accesorios de lavamanos y fijar la base sobre el piso.

Foto 6: mejoramiento a patio de tierra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelio 10/8/25

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARI CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA LA UNION -ZACAPA-

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARI DIRECCION LA UNIÓN, ZACAPA

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CARI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 09 0265 43	FECHA:	22/08/2025

Foto 7: reparacion de sistema electrico (sustitucion de focos ahorradores)

Foto 8: instalacion de columna de concreto, para psostener base de concreto, para tinaco en cocina y Accesorios para tinaco.



Foto 9: instalacion de azulejo en lavatrastos y muebles de cocina



Foto 10: instalacion de meson y estantes de concreto para almacenar enseres,en bodega.



Foto 11: cambio de piso de madera por terraza de concreto a escenario.columna con zapata y corona para soporte de terraza del escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelia López
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARI CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA LA UNION -ZACAPA-

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARI DIRECCION LA UNIÓN, ZACAPA