

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POPABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0280-43	FECHA:	27 DE AGOSTO DE 2024




Foto 1: Cubierta de lámina troquelada calibre 26 instalada. Módulo 1



Foto 2: Cubierta de lámina y estructura instalada.



Foto 3: Vidrios y balcones sustituidos.



Foto 4: Cubierta de lámina troquelada calibre 26 y estructura sustituidos en su totalidad en área de servicios sanitarios.



Foto 5: Puertas de Metal de Servicios Sanitarios sustituidos en su totalidad.



Foto 6: Cocina Reparada: estufas construidas y aplicación de pintura en paredes.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

