

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Ulpán II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Ulpán II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0297-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se evidencia el mejoramiento del aula, cambio del entechado.



Foto 2: Se observa la renovación de este módulo colocación de láminas y cambio de costaneras.



Foto 3: Evidencia de la colocacion de láminas del módulo.



Foto 4: Se evidencia la colocación de láminas de una de los dos baños existentes.



Foto 5: Con Evidencia de la colocación de las láminas de los baños.





Foto 6: Evidencia de la pintura de los baños con apoyo de padres de familia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

