

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUPEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0095-45	FECHA:	26 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: Proceso de mejoramiento de techo de estructura metalica con lámina troquelada calibre 26, instalacion de balcones e intalacion de una puerta de metal.



Foto 2: Proceso de mejoramiento de techo de estructura metalica tipo portico con láminas troqueladas calibre 26.



Foto 3: Proceso de mejoramiento e instalación de tres puertas de metal.





Foto 4: Proceso de mejoramiento de los servicios sanitarios y puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OFP	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--