




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0077-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/06/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Instalación de piso ceramico		Foto 4: Instalación sistema electrico Iluminación	
			
Foto 5: Instalación de cielo falso y lámparas		Foto 6: Instalación de puerta en Aula	


Firma y Sello del Presidente de la OPE





Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Calidad del Proyecto
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0077-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/06/2024
			
Foto 7: Fundición de base de piso		Foto 8: Fundición de top de cocina y azulejo	
			
Foto 9: Instalación de Puerta en cocina		Foto 10: Cambio de Sanitarios	
			
Foto 11: Lavamanos fundido con 3 tomas y azulejo y fundición de piso		Foto 12: Instalación de electromalla en patio	


Firma y sello del Presidente de la OPE






Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0077-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/06/2024
			
Foto 13: Instalación de drenaje en baños		Foto 14: Instalación de azulejo en baños	
			
Foto 15: Instalación de piso cerámico en baños		Foto 16: Cocina iluminación, piso cerámico, top	
			


Firma y sello del Presidente de la OPF




Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694