

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1A. CALLE 20-45, COLONIA LAS BRISAS ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-7038-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	7/08/2024



Foto 1: Levantado de 2 hiladas de block + repello y pintura



Foto 2: Suministro e instalación de techo.



Foto 3: Levantado de muro en parte posterior de patio de juegos, para evitar generar daños al muro colindante.



Foto 4: Fundición de torta de cemento.




Foto 5: Suministro y aplicación de estructura metálica + lámina troquelada + aplicación de pintura.



Foto 6: Patio de preprimaria con pintura y techo.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Cesar Rodolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1A. CALLE 20-45, COLONIA LAS BRISAS ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-7038-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	7/08/2024



Foto 7: Suministro y aplicación de pintura en salón de clases.



Foto 8: Aplicación de pintura en muros interiores del salón de preprimaria.



Foto 9: Suministro e instalación de piso granito en dirección.



Foto 10: Suministro e instalación de piso de granito en Salón de clases + modificación de tamaño de puerta.




Foto 11: Fotografía en establecimiento.



Foto 12: Fotografía en establecimiento.

[Firma]



Firma y Sello del Presidente de la OPEO, Guatemala

[Firma]

Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa