



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CIÉNAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0010-45	FECHA:	21/06/2024




Foto1: Instalación de estructura de techo, en salón de Dirección.




Foto 2: Proceso para repello de paredes salón de Dirección




Foto 3: : Sustitución de portón.




Foto 4: Reparación del Sistema Eléctrico.




Foto 5: Pintura en salones, interior y exterior




Foto 6: Instalación de piso cerámico en Salón de 1o. Básico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consuelo Elizabeth Longue Almaraz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

