

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM SAN JOSÉ VILLA NUEVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 AVENIDA 10-55 ZONA 2 SAN JOSÉ VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0071-45	FECHA:	28/08/2024




Complemento de pared y colocación de malla en muro perimetral



Complemento de pared y colocación de malla en muro perimetral



Apertura de espacios para ventanas



Apertura de espacios para ventanas



Adecuación de bodega



Mejoramiento del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristian Huerta

Firma y sello del Presidente de la OPE



Guillermo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

