



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EQUM No. D-596	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-15-1975-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	17/07/2024
			
Foto 7: Mantenimiento de Puerta en baños incluye lijado y pintura.		Foto 8: Suministro e instalación de chapa.	
			
Foto 9: Suministro e instalación de inodoro.		Foto 10: Mantenimiento a portón principal.	
			
Foto 11: Foto en Escuela		Foto 12: Fotografía al terminar la visita de campo.	
			

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQUM No. D-596	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1975-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024




Foto 1: Suministro y aplicación de sika a tornillos de techo.



Foto 2: Suministro e instalación de piezas de canal pluvial + mantenimiento.



Foto 3: Suministro e instalación de pila.



Foto 4: Proceso de fabricación de Pileta tipo lavamanos.



Foto 5: Fabricación de pileta tipo lavamanos.



Foto 6: Suministro y fabricación de pileta tipo lavamanos.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa