

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TELMA ARROYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. Calle 10-38 zona 5 COLONIA EL FRUTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2008-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: Cambio de Ventana en Sanitarios




Foto 2: Ampliación de Ventana



Foto 3: Techado de aulas



Foto 4: Cambio de láminas




Foto 5: Azulejo en el baño de Niñas





Foto 6: Azulejo en el baño de Niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público