

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TELMA ARROYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. Calle 10-38 zona 5 COLONIA EL FRUTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2008-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: Cambio de Lámina de Kinder C



Foto 2: Cambio de Lámina de Kinder B



Foto 3: Cambio de Lámina



Foto 4: Cambio de lámina



Foto 5: Cambio de lámina en baños





Foto 6: Cambio de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

