

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOAQUIN CASERIO LA VENTOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-7173-43	FECHA:	30/08/2024




Cambio de lámina de techo finalizado



Colocación de foco de alumbrado eléctrico hecho




Mejoramiento de cocina finalizado



Cambio de sanitarios y pintura de paredes realizado



Colocación de pila nueva realizado



Repello de cocina finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo el número de hojas.

Clementino RR

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

