

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0010-45	FECHA:	27 de febrero de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijad, aplicación de pintura)



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de tubería de PVC línea principal aguas negras



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores




Foto 6: sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Foto 7: Sustrucción de interruptores simples




Foto 8: Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 9: Sustrucción de accesorios depósito de agua



Foto 10: Repello en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Juan Aguilar Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Kandy Yohana González Castañeda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público