

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA. J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BENJAMÍN FLORENCIO MOLINA,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 19 - 5886 - 45	FECHA:	



Foto 1: 1.1 pintura. General de muros extriores, e interiores y cielo



Foto 1.2 pintadoa de zocalo interior e exterior




Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de sistema electrico




Foto 5: Reparación de sistema electrico



Foto 6 puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA. J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BENJAMÍN FLORENCIO MOLINA,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 19 - 5886 - 45	FECHA:	



Foto 7: 4.1 Sustitución de ventanas en dirección



Foto 8:4.2 sustitución de ventanas de aluminio por ventaneria de PVC En corredores.




Foto 9 repello, cernido de paredes e impermeabilizante



Foto 10 repello, cernido e impermeabilizante de pardes interiores



Foto 11: Balcones



Foto 12: bajada pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia
Instituto de Educación Básica
Organización de Padres de Familia
Colotenango, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Instituto Nacional de Educación Telesecundaria
Colotenango, Huehuetenango