

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Toajlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0980-43	FECHA:	30/09/2024




Reparacion de Vidrios



Sustitucion de porton de la entrada principal



Reparación techo de pasillo escolar



Pintura de las aulas




Reparacion de muro perimetral



Reparación muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

