

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT SANTO TOMAS DE CASTILLA, P
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0109-45	FECHA:	21/02/2024



Aula No. 5



Aula No. 7



Aula No. 08



Aula de Computación



Sala de Catedráticos



Reparación de balcones y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT SANTO TOMAS DE CASTILLA, P
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0109-45	FECHA:	21/02/2024



Reparacion de balcones y pintura



Reparación de balcones y ventanales de diferentes aulas



Reparación de balcones y ventanales de diferentes aulas



Reparación de Balcones y ventanales de la Direccion



Reparación de balcones y ventanales de diferentes aulas



Reparacion Balcones y ventanales Salón de Usos Múltiples del lado de la cancha de basquetbol

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Paraguay

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT SANTO TOMAS DE CASTILLA, P
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0109-45	FECHA:	21/02/2024



Reparacion de ventanales Salón de Usos Múltiples



Reparación de balcones y ventanales de diferentes aulas



Puertas de baños de mujeres



Puertas de baños de hombres



Portón acceso al campo de fútbol



Canal fluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT SANTO TOMAS DE CASTILLA, P
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0109-45	FECHA:	21/02/2024



Canal fluvial



Canal fluvial



Canal fluvial



Canal fluvial



Pintura de muro interior del lado de oficinas Administrativas.



Pintura de muro interior lado del salon de Usos Múltiples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

