






PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0137-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	
			
Foto 7: Vista del muro perimetral.		Foto 8: se observa el cambio del muro perimetral.	
			
Foto 9: Ampliación muro con refuerzo estructural		Foto 10: Ampliación muro con refuerzo estructural	
			
Foto 11: Ampliación muro con refuerzo estructural		Foto 12: Ampliación muro con refuerzo estructural	

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA
E. O. R. M.
DE LA COLONIA BUENOS AIRES
SANTO TOMAS DE CASTILLA
PUERTO BARRIOS, IZABA.

Firma y sello del representante de la familia

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11581

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa