

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PROF. HUGO LEONEL SANCE CETINO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE ENTRE 5TA. Y 6TA. AVENIDAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0328-45	FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA A VIDRIO




Foto 2: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 3: INSTALACION DE UNIDADES Y CABLE ELECTRICO



Foto 4: INSTALACION DE UNIDADES DE FUERZA (TOMACORRIENTES)




Foto 5: INSTALACION DE TABLEROS DE FLIPONES



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Amaya

Firma y sello del Presidente del Comité



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

