

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO POMBAAQ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POMBAAQ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0040-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Cambio de block malla de 42 metros de largo por muro de block



Foto 2: cambio de blok y malla de 49 metros de largo por muro de block



Foto 3: cambia de blok y malla de 111 metros de largo por muro de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

