

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |                                 |                                |                                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO                  | MUNICIPIO:                     | Salcajá                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB CON ORIENTACION INDUSTRIAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 5ta. Avenida 10A-60 zona 5 Colonia la Paz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-02-0173-45                   | FECHA:                         | 04/08/2024                                |



1.- REPELLO + CERNIDO VERTICAL EN MUROS (area sin azulejo), 3.- COLOCACION PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE (a instalar sobre piso existente)



2.- COLOCACION DE AZULEJO h = 1.8 m en area de artefactos sanitarios resto h = 1.2 m (incluye remocion de existente),



3.- COLOCACION PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE (a instalar sobre piso existente)



4.- INSTALACION DE INODOROS DE PROCELANA COLOR BLANCO (incluye desmontaje de existentes)



5.- FUNDICION DE BASE DE CONCRETO PARA LAVAMANOS (incluye demolicion de existente)



6.- INSTALACION DE LAVAMANOS DE PORCELANA COLOR BLANCO SIN PEDESTAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



HOJA 1 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                 |                                |                                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO                  | MUNICIPIO:                     | Salcája                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB CON ORIENTACION INDUSTRIAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 5ta. Avenida 10A-60 zona 5 Colonia la Paz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-02-0173-45                   | FECHA:                         | 04/08/2024                                |



7.- APLICACIÓN DE PINTURA LATEX EN MUROS Y CIELOS



8.- CAMBIO DE LAMPARAS E INTERRUPTOR (no incluye cambio de cableado y ducto)



9.- MANTENIMIENTO DE PUERTA DE INGRESO (reduccion de altura y aplicación de pintura)



10.- MURO TABIQUE REFORZADO CON PINES



11.- INSTALACION DE MINGITORIOS (incluye demolicion de urinal existente)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

