

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SONTZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0029-43	FECHA:	19-09-2024



COCINA 1. Sustitucion de laminas por lamina troquelada, y sustitucion de puerta.



BODEGA 2. Sustitucion de laminas por lamina troquelada y sustitucion de puerta.



BAÑOS 3. sustitucion de puertas de baños



DIRECCION 4. Suministro y instalacion de balcon



MODULO 1. pintura exteriores y inferiores e sustitucion de puertas.




MODULO 1. Sustitucion de Vidrios-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

PEDRO LAYNEZ CEDILLO

Firma y sello del Presidente de la OPF



MIGUEL LOPEZ TIU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

