

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenago
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Oswaldo Humbelino Motta Girón"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chicua Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0246-43	FECHA:	20 de septiembre de 2,024



Foto1 MODULO 1: corredor de las 6 aulas lado izquierdo, sustitución de piso de granito.



Foto. 2 MODULO 1: adentro de la dirección, sustitución de piso de granito.



Foto 3 MODULO 1: adentro del aula de 6to B, sustitución de piso de granito.



foto 4 MODULO 1: adentro del aula de 4to A. sustitución de piso de granito.



Foto 5 MODULO 2: adentro del aula de 5to. B. sustitución de piso de granito.



Foto 6 MODULO 3: adentro de la cocina, sustitución de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director: Centro Educativo Público

