

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nuevo Renacer
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6181-43	FECHA:	21 de septiembre del 2024.




Foto 1. Estudio del suelo para encontrar agua.



Foto 2: Maquinaria llegando para la perforación del pozo



Foto 3: Máquina trabajando en la perforación del pozo



Foto 4: Tubería del pozo e ingreso de los mismos en la perforación



Foto 5: Torre metálica para colocar suministros para deposito de agua



Foto 6: Instalación de torre metálica para deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

