

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Jorge Rafael Castillo Roblero" J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Avenida 2-49 Zona 1, Colonia El Maestro, Malacatán, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0737-45	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Baño para uso exclusivo de maestros



Foto 2: Baño para uso exclusivo de maestras




Foto 3: Bodega de instrumentos y archivos de maestros



Foto 4: Baño y lavamanos para uso exclusivo de señoritas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento	 Firma y Sello del Director Administrativo Público
---	---