



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0012-42	FECHA:	02 de diciembre 2024



Foto 7: Sustitución de lavamanos en módulo 1 de aula.



Foto 8: Repello en muro en módulos 1 y 2 de aulas.



Foto 9: Alisado en muro en módulos 1 y 2 de aulas.



Foto 10: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana en módulos 1 y 2 de aulas.



Foto 11: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos 1 y 2 de aulas.



Foto 12: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños en módulos 1 y 2 de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0012-42	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina acanalada, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en módulo de aula y sustrucción de soporte de madera por metal.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de madera (pintura) en módulo de baños.



Foto 3: Sustrucción de lámina acanalada, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en módulo de baños.



Foto 4: Sustrucción de ventanas de aluminio y vidrio de paletas por ventanas de pvc. Y vidrio corredizo en módulo de la dirección.



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto en el área de patio.





Foto 6: Sustrucción de inodoros en módulos 1 y 2 de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

