



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal Caserio Monterroso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0009-45	FECHA:	27 de noviembre de 2024



Foto1: Iluminación con focos ahorradores



Foto 2: Remozamiento en cocina



Foto 3: Remanente, construcción de gradas



Foto 4: Pintura en paredes



Foto 5: Reparación de techo en escenario



Foto 6: Reparación de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se eliminan las hojas de hojas.

Maris Herminia Castro

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Iluc. [Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

