

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Mario Maldonado de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-1673-43	FECHA:	30/07/2024 AL 19/09/2024




Armadura de corona y entarimado para sustitucion de techo




Colocacion de piso en sustitucion del anteriores (torta de mezlcon)




sutitucion de techo para corregir las entradas de agua.



Reparacion del sistema electrico



La estructura vista desde afura durante el proceso de remozamiento




Sustitucion completa de plancha para cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

