

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR LOS LAURELES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0004-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3 de marzo de 2023




Foto 1: Vista panorámica del evaluador frente al rótulo de identificación del establecimiento en cuestión.



Foto 2: Vista del evaluador realizando la inspección del estado en el que se encuentran las aulas.



Foto 3: Solicitan trabajos de mejoramiento en aulas, entre ellos la colocación de piso.




Foto 4: Solicitan trabajos de mejoramiento en aulas, entre ellos la colocación de piso.




Foto 5: Estado actual de las aulas del establecimiento, solicitan el mejoramiento de aula hecha de madera.



Foto 6: Estado actual de las aulas del establecimiento, solicitan el mejoramiento de aula hecha de madera.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR LOS LAURELES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0004-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3 de marzo de 2023



Foto 7: Estado actual del área de cocina, se solicita la colocación de un lavamanos por temas de higiene.



Foto 8: Solicitan aperturar un espacio en el muro perimetral que permita mejorar la ventilación e iluminación de aulas.




Foto 9: Solicitan aperturar un espacio en el muro perimetral que permita mejorar la ventilación e iluminación de aulas.




Foto 10: Se solicita la fundición de torta de concreto en área de patio, para tener espacios óptimos donde los niños puedan estar al aire libre.




Foto 11: Se solicita la fundición de torta de concreto en área de patio, para tener espacios óptimos donde los niños puedan estar al aire libre.



Foto 12: Para el mejoramiento de los espacios al aire libre, se solicita la fundición de torta de concreto en área de patio.



Firma y sello del Presidente de la OPF


René Oswaldo Gómez Son
ARQUITECTO
Colegiado 1,951

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa