



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuacorrall II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0033-45	FECHA:	6/06/2024



Sustitución de chapa, puerta aula 1



Sustitución de chapa, puerta aula 2



Sustitución de chapa, puerta aula 3



Sustitución de chapa, puerta aula 4



Sustitución de vidrios e instalación de balcones aulas 1 y 2, en frente



Sustitución de vidrios e instalación de balcones aulas 1 y 2, de tras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente del



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuacorrall II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0033-45	FECHA:	6/06/2024



Sustitución de vidrios e instalación de balcones aula 3, en frente



Sustitución de vidrios e instalación de balcones aula 3, de tras




Reparación de banqueta



Sustitución de Inodoro baño 1



Sustitución de inodoro, baño 2



Instalación de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia de Telesecundaria

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuacorrall II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0033-45	FECHA:	6/06/2024



Sustitución de focos ahorradores y plafoneras



Instalación de tomacorrientes y cableado eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

