

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE XEJUYUP ALDEA PAMARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1966-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: muro perimetral existente, se colocaran hiladas de block, tubo y malla.



Foto 3: Vista del lugar donde se colocará el muro perimetral.



Foto 4: Vista del muro perimetral existente.



Foto 5: Vista del muro perimetral existente.



Foto 6: Vista del área donde se colocara torta de concreto para el patio.



Juan Benítez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Ángel Vázquez García
Firma, Sello y Ud. de Colegiado del Evaluador de Campo Col. 41681

Miguel Ángel Vázquez García
Ingeniero Civil
Col. 41681

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE XEJUYUP ALDEA PAMARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1966-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: Vista del patio, se fundirá una torta de concreto de 10 centímetros.



Foto 8: Vista del patio, se fundirá una torta de concreto de 10 centímetros.



Foto 9: Lugar donde se ubica la fosa séptica.



Foto 10: Lugar donde se ubica la fosa séptica.



Foto 11: Lugar donde se ubica la fosa séptica.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



Juan Antonio
Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Ángel
Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11581