

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0002-45	FECHA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1 : SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN AULA PRIMERO "A"



Foto 2 : COLOCACION Y NIVELACION PISO CERAMICO SOBRE PISO DE CONCRETO EN AULA PRIMERO "A"



Foto 3 : SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN AULA SEGUNDO "B"



Foto 4 : COLOCACION Y NIVELACION PISO CERAMICO SOBRE PISO DE CONCRETO EN AULA SEGUNDO "B"



Foto 5 : SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN AULA SEGUNDO "C"



Foto 6 : COLOCACION Y NIVELACION PISO CERAMICO SOBRE PISO DE CONCRETO EN AULA SEGUNDO "C"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0002-45	FECHA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7 : SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN AULA TERCERO "A"



Foto 8 : COLOCACION Y NIVELACION PISO CERAMICO SOBRE PISO DE CONCRETO EN AULA TERCERO "A"



Foto 9 : SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN AULA DIRECCION



Foto 10 : COLOCACION Y NIVELACION PISO CERAMICO SOBRE PISO DE CONCRETO EN DIRECCION



Foto 11: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN LABORATORIO DE COMPUTACION



Foto 12: CON LA IMPERMEABILIZACION SE EVITARA LAS FILTRACIONES DE HUMEDAD ENTRE GRIETAS DE LOSA EN LABORATORIO DE COMPUTACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ESTANZUELA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ESTANZUELA, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0002-45	FECHA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 13: INSTALACION DE TECHO SOBRE LOSA PARA EVITAR ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA



Fotografía 14: INSTALACION DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

