

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea chispan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0090-43	FECHA:	10 de octubre de 2024



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PILA DE DOS LAVADEROS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE BAÑOS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE AULA DE SEXTO PRIMARIA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE AULA DE TERCERO PRIMARIA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE AULA DE CUARTO PRIMARIA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL, SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL DE TUBO PVC DE 3, SUSTITUCION DE TUBERIA PVC DE 6 PARA RECOLECCION DE AGUA DE BAJADAS EN CANAL Y BAJADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcia Sosa

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Estanzuela
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea chispan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-02-0090-43	FECHA:	10 de octubre de 2024



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL EN MODULO DE COCINA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE VENTANA DE ESTRUCTURA DE METAL EN MODULO DE COCINA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE COCINA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO, SUSTITUCION DE VENTANAS PVC EN MODULO DE COMPUTACION



FOTOGRAFIA: SUSUTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE ESCENARIO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE BIBLIOTECA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Marcia Sosa.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Rural

