


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA ENCINITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ENCINITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1051-42	FECHA:	7/06/2024



Pintura en muros interiores y exteriores



Pintura en muros interiores y exteriores



Pintura a estructura metálica puertas (incluye lijado, cepillado y pintura)



Sustitución de muro perimetral de block



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (costanera)



Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jackelin Yesenia García

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA ENCINITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ENCINITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1051-42	FECHA:	7/06/2024



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de muro perimetral de block



Sustitución de muro perimetral de block



Sustitución de Lavamanos



Sustitución de muro perimetral de malla y block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jachelin Yesenia García

Firma y sello del Presidente de la OPF



#

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒





DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA ENCINITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ENCINITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1051-42	FECHA:	7/06/2024



Sustitución de canales de bajada de agua pluvial con tubo de 3"



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jackelin Yesenia García

Firma y sello del Presidente de la OPF



R

Wahob

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

