

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN LUIS PLAYA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS PLAYA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0280-43	FECHA:	16/12/2025



Foto1: Fundiendo columnas para portones



Foto 2: Fundiendo solera para colocar el block.



Foto 3: Elaboración de portones metálicos.



Foto 4: Colocación de primera fila de block sobre la solera y fundición de postes de tubo de cerca metálica.



Foto 5: Fundición de postes de cemento para refuerzo de la malla metálica.



Foto 6: Colocación de bloch u para la fundición de la malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--